



Утверждаю
Директор КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»
Т.В. Уралова
«28» 08 2023 г

Отчет

по проведенным мероприятиям по устранению нарушений требований
пожарной безопасности по предписанию № 61 от 16.09.2022г.

№п /п	Вид выявленного нарушения	Вид работ	дата исполнения
1	С южной стороны деревянного здания, перед наружной дверью эвакуационного выхода горизонтальная входная площадка имеет ширину менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически ширина входной площадки составляет 97 см, при ширине наружной двери 84 см)	Нарушение устранено своими силами: расширена входная площадка, ширина составила 130 см	20.09.2022 года
2	Ширина двери эвакуационного выхода наружу с южной стороны деревянного здания составляет менее 80 см (фактически 74см)	Нарушение устранено своими силами, демонтирована обивка, ширина двери составляет 84 см	20.09.2022
3	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы (сигнализация смонтирована в 2008 году)	1. Согласовано с министерством социальной политики техническое задание на разработку проектно-сметной документации на замену автоматической пожарной сигнализации. Письмо о согласовании №80-7415 от 18.10.2022г 2. Изготовлена проектно-сметная документация на здание и гаражный бокс. Контракт № 20008 от 15.03.2023г ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю, акт от 12.04.2022. 3. ПСД (после доработки) на согласовании в министерстве. 4. согласно акта комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты от 19.06.2023г ООО «ЭлСиб» противопожарная сигнализация находится в рабочем состоянии.	1. 18.10.2022г 2. 12.04.2022. 3. 25.07.2023 4. 19.06.2023
4	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» в исправном состоянии (имеются разрывы в ограждении кровли)	1. Нарушение устранено, ограждения на крыше находятся в исправном состоянии. Контракт №2210182 от 12.10.2022г. ООО «Аршан», акт от 18.11.2022	18.11.2022г.
5	Отсутствует техническая документация на систему вентиляции в здании КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»	1. Проведен демонтаж собственными силами	Апрель 2023г.
6	Руководитель организации не обеспечил проверку системы вентиляции в здании КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»	1. Проведен демонтаж собственными силами	Апрель 2023г.
7	В здании КГБУСО «КЦСОН	Замена нерабочего пожарного	20.10.2022г.

	«Рыбинский» проверяемые дымовые пожарные извещатели расположены на 1 этаже в помещении 1-01 находятся в нерабочем состоянии	извещателя. Контракт от 18.10.2022г № 36 ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю	
8	На 1 этаже в холле здания КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» проверяемый ручной пожарный извещатель находится в нерабочем состоянии	Замена нерабочего пожарного извещателя. Контракт от 18.10.2022г № 36 ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю	20.10.2022г.
9	В здании звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей составил менее 75 дБА (фактически составил 60дБА)	Замена нерабочего пожарного извещателя. Контракт от 18.10.2022г № 36 ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю	20.10.2022г.
10	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водопровода, а именно фактический расход воды в ПК №1, расположенный на 1этаже составил 0%	Внутренний противопожарный водопровод – в исправном состоянии. Контракт от 12.10.2022г. № 2210181 ООО «Аршан», акт выполненных работ №2 от 18.11.2022. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 15.06.2023г. ООО «Делорон»	18.11.2022
11	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения хранения инвентаря расположенного в подвальном помещении обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	На двери помещения хранения инвентаря в подвальном помещении обозначены его категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны. Контракт от 03.10.2022г. № 2210171 ООО «Аршан», акт №468 от 05.10.2022	05.10.2022г.
12	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения технического узла расположенного в подвальном помещении обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	На двери помещения технического узла в подвальном помещении обозначены его категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны. Контракт от 03.10.2022г. № 2210171 ООО «Аршан», акт №468 от 05.10.2022	05.10.2022г.
13	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения электрощитовой расположенной в подвальном помещении обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	На двери помещения электрощитовой в подвальном помещении обозначены его категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны. Контракт от 03.10.2022г. № 2210171 ООО «Аршан», акт №468 от 05.10.2022	05.10.2022г.
14	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения склада расположенного в подвальном помещении обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	На двери помещения склада в подвальном помещении обозначены его категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны. Контракт от 03.10.2022г. № 2210171 ООО «Аршан», акт №468 от 05.10.2022	05.10.2022г.
15	В подвале здания КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» план эвакуации людей при пожаре из здания не соответствует планировке подвала (на плане не указан ручной пожарный извещатель, помещение	Приобретены новые планы эвакуации людей при пожаре, планы соответствуют планировке подвала. Контракт от 05.10.2022г. № 2210173 ООО «Аршан», упд от 05.10.2022 №342	05.10.2022г.

	электрощитовой)		
16	В южной стороне здания КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» на первом этаже, тамбур эвакуационного выхода не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	В тамбуре эвакуационного выхода на первом этаже установлен дымовой пожарный извещатель. Контракт от 18.10.2022г № 36 ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю	20.10.2022г.